



# Лекция 6

## Титан и его сплавы

В природе в виде минералов: ильменит ( $\text{FeTiO}_3$ )  
рутил ( $\text{TiO}_2$ )  
переводят  $\text{TiCl}_4$



металл. Ti взаимодействует ~~нельзя~~ только с HF



1) Сплав с железом ферротитан 15-50% Ti  
получают сплавлением минералов Ti с углем и железной рудой.

2) 0,1% Ti к стали дает твердость и эластичность  
(рельсы, оси и колеса)

3) нержавеющей сталь

X18Ni0T

в 2 раза легче  
стали

две формы

$\alpha$ -Ti и  $\beta$ -Ti

$\alpha$  до 882°C далее  $\beta$

$\alpha$  - гексагональная

$\beta$  - объемноцентрированная

### Ваннез и его сплавы

Руды: ильменит ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )

гематит ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )

магнетит ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$ ) или  $\text{Fe}_3\text{O}_4$

Сплавы 1) Ti-Al

2) Ti-Al-Sn

3) Ti-Al-Mn

4) Ti-Al-V

5) Ti-Al-Mo

6) Ti-Al-Cr

7) Ti-Al-Mo-Cr

8) Ti-Al-Mo-W

9) Ti-Al-Cr-Fe-B

~~10) Ti~~